









Faktorer som var med på å begrense skadene

- Deteksjon, både innvendig og utvendig. Det var en av de utvendige detektorene som først løste ut, nesten 2 min. før en av de innvendige røykdetektorene.
- Direktevarsling til 110-sentral. Dette bidro til at brannvesenet kom til innsats i en tidlig fase av brannen.
- Sprinkleranlegg. Dette løste ut og bidro til å senke temperaturen i branngassene, og dermed å forsinke brannens utvikling.
- Brannvesenets innsats. Selv om bygget var sprinklet og anlegget løste ut, var brannvesenets innsats avgjørende at brannen ikke fikk et større omfang.
- Flaks. Ingen vind. Beliggenhet med kort utrykningstid. Brannstedet på en side med god adkomst med høydemateriell.





Stol hinde til Skat og Lægenes Velsigelse
Sørn Stol her hinde Velsigelse i den rige Skat



17

Minne af den Høje her ved Herrens Altar
Gid I alle dem vil samle op, for min Speedalsche Sjæl og Hver.

33

















Beredskapsgruppe for museum og arkiv i Hordaland

- Felles avtale der alle institusjonene plikter å hjelpe hverandre i en akutt fase i en krisesituasjon.
- Gjelder inntil 48 timer eller til forsikringsselskapet er på banen og tar over det økonomiske ansvaret.
- Institusjonene har selv arbeidsgiveransvaret og står for lønn, forsikring og reiseutgifter i den akutte fasen.
- Opprettet en felles liste med navn og kontaktinformasjon til direktør, kontaktperson, og navngitte fagpersoner ved den enkelte institusjon.
- Medlemmer av gruppen har noe ulik kompetanse, men det går i hovedsak på konservering, gjenstandshåndtering og bygningsvern.
- Mer informasjon: ta kontakt med avdelingsleder ved Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland, Inger Raknes Pedersen (www.muho.no)

17.02.2
009

